

Tick-MOTTAGARE

C_1 = TRIMMER c:a 100 pF C_2 = 100 pF
L = c:a 100 VARV R_1 = 1 Meg Ω.

SM7UCZ

+ 1.5v.
+ 20v.
- 1.5v -20v Jord

V.

5
6
7

E.

+1.5V.

A SETT
RÅN



F.

HÅL FÖR
BATTERI-
SLADDAR.

K.

H. och K, BOCKAS EFTER
DE STRECKADE LINJERNA.

D.

1S4

2
4
3
1
7

-1.5 och -20
1.5V.
5 till 20 Volt

3 mm ϕ

H.

100 pF C_2 = 100 pF
R_1 = 1 Meg Ω.

G. H. OCH K ÄRO RI-
TADE I NAT. STORLEK.

G.